

WarmMark QR - Conseils au destinataire

Le WarmMark est un capteur de température à utilisation unique conçu pour être expédié avec des médicaments sensibles. Le WarmMark passe du blanc au rouge lorsqu'il est exposé à des températures plus élevées que les températures acceptables, signalant aux destinataires que la marchandise est trop chaude et que le médicament ne doit pas être utilisé. Les expéditeurs qui utilisent des WarmMark se soucient de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments délivrés aux patients et, à ce titre, prennent les mesures nécessaires pour maintenir les exigences critiques en matière d'expédition.




Scannez le WarmMark dès la réception de votre marchandise.




1. Scannez le QR code sur le WarmMark

Image capturée

4. Une fois que la zone est jaune, ne bougez pas pendant 1 seconde pour capturer automatiquement l'image.



2. Cliquez sur « Continue » (Continuer) au bas de l'écran pour ouvrir votre appareil photo.



5. Cliquez sur « Save Scan » (Enregistrer l'image scannée) pour vérifier la condition du capteur.



3. Placez le WarmMark dans la zone noire et déplacez-le jusqu'à ce que la zone devienne jaune.




6. La condition du WarmMark sera analysée et le statut de la température s'affichera sur l'écran final.

Scan du QR code d'origine




Numéros de série et instructions d'utilisation du scan



Vérification de l'image scannée



Informations sur la condition



OU