

WarmMark QR - Guida per i destinatari

WarmMark è un sensore di temperatura-tempo monouso progettato per essere spedito con farmaci sensibili. WarmMark passa dal bianco al rosso quando è esposto a temperature superiori a quelle accettabili, segnalando ai destinatari che la spedizione era troppo calda e che il farmaco non deve essere usato. Gli spedizionieri che utilizzano WarmMark hanno a cuore la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei farmaci consegnati ai pazienti e per questo motivo adottano le misure appropriate per mantenere i requisiti essenziali per la spedizione.



Eseguire la scansione del WarmMark nella spedizione immediatamente dopo la ricezione.



1. Scansionare il codice QR sul WarmMark

Image Captured

4. Quando il riquadro diventa giallo, tenere premuto per 1 secondo per acquisire automaticamente l'immagine.



2. Fare clic sul pulsante "Continue" (Prosegui) sulla parte bassa dello schermata per avviare la fotocamera.

Save Scan

5. Fare clic su "Save Scan" (salva scansione) per verificare lo stato del sensore.



3. Posizionare il WarmMark all'interno della scatola nera e regolare fino a quando la scatola diventa gialla.




6. Le condizioni del WarmMark saranno analizzate e lo stato della temperatura sarà visualizzato sulla schermata finale.

Scansione QR iniziale



Numero di serie e istruzioni per la scansione



Controllo del sistema di visualizzazione



Informazioni sulle condizioni

