


Instruções de montagem do TiltWatch XTR


O TiltWatch XTR é um indicador de inclinação projetado para detectar uma inclinação inaceitável de produtos que devem permanecer na vertical.

1. Retire a película do adesivo na parte de trás do TiltWatch® XTR, segurando-o em uma posição vertical. Assim que a película do adesivo for removida, o TiltWatch XTR estará armado.
2. Coloque o TiltWatch XTR na posição vertical o mais próximo possível do canto inferior do recipiente. Esse posicionamento ajuda a alinhar o TiltWatch XTR corretamente e proporciona rigidez. Aplique o TiltWatch XTR a uma superfície sem oleosidade e em um ambiente com temperatura acima de 5 °C (50 °F) para obter os melhores resultados.
3. Pressione firmemente no centro e nas extremidades do TiltWatch XTR para garantir uma adesão forte ao recipiente no qual ele está sendo aplicado.

Posicionamento:



Rótulo acompanhante:



Ao usar um rótulo acompanhante: remova o rótulo do acompanhante da película do adesivo e coloque-o cuidadosamente sobre o TiltWatch XTR para que ele saia pela abertura.

Dica: recipientes de madeira ásperos e com bastante cera podem exigir atenção especial. Se a madeira for extremamente áspera, o SpotSee recomenda o uso de um adesivo spray para aumentar a intensidade da aderência.

Adesivos de alerta: cada caixa com 100 indicadores TiltWatch XTR também contém 100 adesivos de alerta. Coloque o adesivo de alerta na embalagem como um lembrete aos clientes para verificarem o TiltWatch XTR imediatamente após a chegada.

